

TABLA DE CONVERSIÓN DE PESOS Y MEDIDAS

	para convertir		multiplicar por
TEMPERATURA	Centígrados o Celsius	Fahrenheit	9/5 y sumar 32° F
	Fahrenheit	Centígrados o Celsius	Restar 32° F mult.x 5/9
LONGITUD	Metro	centímetros	100
	Metro	pie	3.2808
	Metro	pulgadas	39.37
	Metro	yarda	1.093613
	Centímetros	pulgadas	0.3937
	Centímetros	metros	0.01
	Centímetros	milímetros	10
	Milímetro	centímetros	0.1
	Milímetro	pulgadas	0.0394
	Yardas	pie	3
VOLUMEN	Yardas	metros	0.9144
	Pie	centímetros	30.48
	Pie	metros	0.3048
	Pie	pulgadas	12
	Millas	yarda	1760
	Millas	pie	5280
	Millas	metros	1609.344
	Millas	kilómetros	1.609344
	Pulgada	Centímetros	2.54
	Metro cúbico	Pie cúbico	35.31
	Metro cúbico	Pulgada cúbica	61023.3779
	Litro	Onzas (US)	33.8147
	Pulgada cúbica	centímetro cúbico	16.38706
	Pulgada cúbica	Onzas (US)	0.5541
	Pie cúbico	centímetro cúbico	28320
	Pie cúbico	Pulgada cúbica	1728
	Pie cúbico	Litros	28.32
	US Galones	Litros	3.7853

TABLA DE CONVERSION DE PESOS Y MEDIDAS

	para convertir	en	multiplicar por
PESO	Kilogramos	Libras	2.2046
	Gramo	Ounces (avoirdupois)	0.353
	Tonelada métrica	kilogramos	1000
	Tonelada métrica	Libras	2205
	Tonelada corta	Libras	2000
	Tonelada corta	Kilogramos	907.1849
	Tonelada corta	Tonelada Larga	0.8929
	Tonelada corta	Tonelada métrica	0.9072
	Tonelada Larga	kilogramos	1016
	Tonelada Larga	Libras	2240
	Tonelada Larga	Ton. Corta	1.12
	Libras	Onzas	16
PRESION	Libras	Gramos	453.5924
	Libras	Kilos	0.4536
	Kilogramos por centímetro cuadrado	Libras por pulgada cuadrada	14.2234